



2

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 24

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - школа
- 1.2. Адрес объекта 238150 Калининградская область, г. Черняховск, ул. Курчатова, дом 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание - да этажей - 4, 3765,8 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания до 1945г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь-август 2016г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Черняховска Калининградской области» МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска.
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 238150 Калининградская область г. Черняховск улица Курчатова дом 1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального образования «Черняховский городской округ»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 238151, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Калинина д.7.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг - образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: - на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - **нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **вместимость, пропускная способность - 1200 фактически от 450 до 500**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской транспорт: маршрутки № 2, № 4, № 6.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **80 м**

3.2.2 время движения (пешком) - **2 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет - **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **бордюр высота 6 см**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) - **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

*Обозначения и сокращения «ДУ»-(доступно условно)

«ВНД»-(временно недоступно)

МГН-(маломобильные группы населения)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР (Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР (Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствии с нормами доступности для инвалидов и МГН) Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР Индивидуальное решение с ТСР

* ТСР (технические средства реабилитации)

4.1. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
www.shkola-4.ru
 (наименование сайта, портала)

« 10 » 05 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
МО
«Черняховский
городской округ»
Наименование территориального
образования субъекта РФ

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 2/4
МАОУ СОШ №4 г. Черняховска
(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта: 238150 Калининградская область, г. Черняховск, ул. Курчатова, дом 1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание да этажей 4, 3765,8 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19976 кв.м
1.4. Год постройки здания до 1945г., последнего капитального ремонта: 1982г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- июнь-август 2016г. капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Черняховска Калининградской области» МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 238150 Калининградская область г. Черняховск улица Курчатова дом 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Городской транспорт: маршрутки № 2, № 4, № 6.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м
3.2.2 время движения (пешком) - 2 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - нет
3.2.4 Перекрестки: - нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать : бордюр 6 см)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

*Обозначения и сокращения «ДУ»-(доступно условно)
«ВНД»-(временно недоступно)
МГН-(маломобильные группы населения)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фотото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И		
2	Вход (входы) в здание	(Г,К,О(ОДА),С,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О(ОДА),С,У) ДУ (Г,К,О(ОДА),С,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г,К,О(ОДА),С,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,О(ОДА),С,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (Г,О(ОДА),С,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г,К,О(ОДА),С,У)		

* ДЧ-И-доступно частично избирательно
ДУ-доступно условно

Категории инвалидов : Г-инвалиды с нарушением слуха

К-инвалиды передвигающиеся на колясках

О(ОДА)-инвалиды с нарушением

аппарата

С-инвалиды с нарушением зрения

У-инвалиды с нарушением умственного развития

опорно-двигательного

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТС
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуаций)	Индивидуальное решение с ТС
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТС
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП Индивидуальное решение с ТСП Индивидуальное решение с ТСП Индивидуальное решение с ТСП (Оборудовать места для инвалидов; привести расстановку приборов и оборудования в соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН) Индивидуальное решение с ТСП Индивидуальное решение с ТСП Индивидуальное решение с ТСП

*ТСП-(технические средства реабилитации)

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО ВСЕМ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией собственником объекта.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.shkola-4.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации
муниципального образования

«Черняховский муниципальный район»

(Должность, Ф.И.О.)

Голубилов В.В.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник управления социальной защиты населения Волынская Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель КОО ООО

Всероссийского общества инвалидов

г.Черняховска

(Должность, Ф.И.О.)

Славич С.Н.

(Подпись)

Главный специалист по вопросам

Пожилых граждан

Корнейчик М.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный архитектор-начальник отдела

Архитектуры и градостроительства

(Должность, Ф.И.О.)

Белан В.Н.

(Подпись)

Заместитель начальника управления
образования и охраны детства

Директор МБУ «Служба заказчика-
застройщика

Якушева Е.Б.

.Н.Сашнев С

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители организации
расположенной на объекте

Директор МАОУ СОШ №4 г.Черняховска

(должность Ф.И.О.)

Донченко И.В.

(подпись)

Завхоз

Сулаева Т.В.

(должность Ф.И.О.)

(подпись)



I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г. Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (въезд) на территорию	есть	-	-	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории и от остановки до объекта	есть	1.1. 1.2. 7.1-7.2	Бордюр высота 6 см	К,О(ОДА)	-	-
1.3.	Пандус (наружный)	нет	2.1 2.2	Высота порога 17 см	К,О(ОДА) С,У Помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
1.4.	Автостоянка и парковка	нет	-	Отсутствует автостоянка (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА) С,Г,У	Организация автостоянки для инвалидов и МГН индивидуальное решение с ТСР	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА) С,Г,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С,У) ДЧ-И (Г,О)	1.1.-1.2.	индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г.Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	1.2	-	-	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1-2.2.	-	-	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
2.4.	Дверь (входная)	есть	2.1-2.2.	-	-	-	-
2.5.	Тамбур	нет	-	-	К,О(ОДА) С,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.1.7 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА) ,С,,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,У,С) ДЧ-И (Г)	2.1.-2.2.	индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г.Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор	есть	3.1 3.2 3.3	-	-	-	-
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	3.4 3.5	Нет пандуса	К,О(ОДА)	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	Нет пандуса	К,О(ОДА)	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	3	Конструкция двери соответствует требованиям доступности для инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.1.6; 5.2.4, 5.4.2;5.4.3 СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,У,С) ДЧ-И (Г)	3.1-3.5	индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: **ДП-В** –доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г. Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	Не выявлено	К,О(ОДА),С,Г,У	Не требуется	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	К,О(ОДА),С,Г,У	Не требуется	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	К,О(ОДА),С,Г,У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,У,С) ДЧ-И (Г)	-		-

* - Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г.Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	5.1-5.1.5	Устройство туалетных комнат не соответствует нормам доступности и безопасности для инвалидов и МГН (п.5.3.1,5.3.3;5.3.6;5.3.9 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА),С,Г,У	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)	КР
5.2.	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.3.1,5.3.3;5.3.6;5.3.9 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА),С,Г,У	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,У,С) ДЧ-И (Г)	5.1 - 5.1.5	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)

* - Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г. Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	Не представлены визуальные средства информации (п.4.1.16,4.3.3,4.3.6,5.1.5,5.1.6,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.20,5.2.31,5.2.34,5.3.6,5.5.1-5.5.4,5.5.7,7.2.5,6.3.3,7.2.7,7.3.3 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2.	Акустические средства	есть	-	Не представлены акустические средства информации (п.5.2.20,5.3.6,5.5.2,5.5.4,5.5.5,5.5.6,5.5.7,7.3.3,6.3.3 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3.	Тактильные средства	нет	-	Отсутствует тактильная система информации (п.4.1.10,4.1.13,4.3.2,4.3.4,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.16,5.2.20,5.2.31,5.5.2,5.5.8,6.3.3 СП 59.13330.2012)	С	Устройство тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.4.1.10,4.1.13,4.1.16,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6,5.1.5,5.1.6,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.16,5.2.20,5.2.31,5.2.34,5.3.6,5.5.1-5.5.4,5.5.5,5.5.6,5.5.7,5.5.8,7.2.5,7.2.7,7.3.3,6.3.3 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Система информации на объекте(на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ДУ (Г,С,У)	-	Индивидуальное решение с ТСР (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации)

* - Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г.Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (въезд) на территорию	есть	-	-	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории и от остановки до объекта	есть	1.1. 1.2. 7.1-7.2	Бордюр высота 6 см	К,О(ОДА)	-	-
1.3.	Пандус (наружный)	нет	2.1 2.2	Высота порога 17 см	К,О(ОДА) С,У Помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
1.4.	Автостоянка и парковка	нет	-	Отсутствует автостоянка (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА) С,Г,У	Организация автостоянки для инвалидов и МГН индивидуальное решение с ТСР	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п. 4.2.1 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА) С,Г,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С,У) ДЧ-И (Г,О)	1.1.-1.2.	индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г.Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	1.2	-	-	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1-2.2.	-	-	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
2.4.	Дверь (входная)	есть	2.1-2.2.	-	-	-	-
2.5.	Тамбур	нет	-	-	К,О(ОДА) С,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.1.7 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА) ,С,,У	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,У,С) ДЧ-И (Г)	2.1.-2.2.	индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**
г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г.Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор	есть	3.1 3.2 3.3	-	-	-	-
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	3.4 3.5	Нет пандуса	К,О(ОДА)	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	Нет пандуса	К,О(ОДА)	Проведения мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	3	Конструкция двери соответствует требованиям доступности для инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.1.6; 5.2.4, 5.4.2;5.4.3 СП 59.13330.2012	К,О,С,Г,У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,У,С) ДЧ-И (Г)	3.1-3.5	индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г. Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	Не выявлено	К,О(ОДА), С,Г,У	Не требуется	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	К,О(ОДА), С,Г,У	Не требуется	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	К,О(ОДА), С,Г,У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,У,С) ДЧ-И (Г)	-	-

* - Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г. Черняховска
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	5.1-5.1.5	Устройство туалетных комнат не соответствует нормам доступности и безопасности для инвалидов и МГН (п.5.3.1,5.3.3;5.3.6;5.3.9 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА), С,Г,У	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)	КР
5.2.	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.5.3.1,5.3.3;5.3.6;5.3.9 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА), С,Г,У	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,У,С) ДЧ-И (Г)	5.1 - 5.1.5	Оборудовать туалетные комнаты в соответствии с нормами доступности и безопасности для инвалидов и МГН(установка поручня)

* - Указывается: **ДП-В** –доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

г. Черняховск, ул. Курчатова, дом №1, МОАУ СОШ №4 г. Черняховска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	Не представлены визуальные средства информации (п.4.1.16,4.3.3,4.3.6,5.1.5,5.1.6,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.20,5.2.31,5.2.34,5.3.6,5.5.1-5.5.4,5.5.7,7.2.5,6.3.3,7.2.7,7.3.3 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.2.	Акустические средства	есть	-	Не представлены акустические средства информации (п.5.2.20,5.3.6,5.5.2,5.5.4,5.5.5,5.5.6,5.5.7,7.3.3,6.3.3 СП 59.13330.2012)	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.3.	Тактильные средства	нет	-	Отсутствует тактильная система информации (п.4.1.10,4.1.13,4.3.2,4.3.4,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.16,5.2.20,5.2.31,5.5.2,5.5.8,6.3.3 СП 59.13330.2012)	С	Устройство тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует п.4.1.10,4.1.13,4.1.16,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6,5.1.5,5.1.6,5.2.3,5.2.12,5.2.14,5.2.16,5.2.20,5.2.31,5.2.34,5.3.6,5.5.1-5.5.4,5.5.5,5.5.6,5.5.7,5.5.8,7.2.5,7.2.7,7.3.3,6.3.3 СП 59.13330.2012	К,О(ОДА),С,Г,У	Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Система информации на объекте(на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ДУ (Г,С,У)	-	Индивидуальное решение с ТСП (Устройство визуальной, акустической, тактильной систем информации)

* - Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____